

- Popis produktu

- Modelová rada TARA to je plastový korpus, perforované operadlo a čalúnené sedadlo. Vhodná pre

- plastový korpus v troch farebných dekoroch
- šesť typov a tri farby nôh
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria & Vizualizácia



TARA
105 F-90-BL



TARA
105 F-95-BL



TARA
105 F-90-WH



TARA
105 F-95-WH



TARA
105 F-70-N6



TARA
105 F-75-N6





TARA
105-Q





**TARA
105**



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

LED

DINO - 1

EM

D4011	D6003	D6016
D4008	D7008	D8010
D8033	D4017	D7048
D1008	D2006	D3012

LED

DINO - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 250 g/m²
ODPOROVZDORNOSŤ: 150 000 CYKLOV MARTINDALE EN ISO 12947-2
STÁLORÁBNOSŤ NA SVETLE: 6, EN ISO 105-B02
STÁLORÁBNOSŤ NA ODER: 4 + 5, EN ISO 105-X12
ŽŤADKOVANIE: 5, EN ISO 10945-2
OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2
CAL 18 117
BS 5852 Cl.5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSAVÁČOM. NASLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANČIČKOU (NANOČIČKA) V ČISTEJ KÁDNEJ VODE.

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - RESKLO ALIBO OPERKLO.
VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠMI DÚHO DÚŠŤ.
NASLEDNE SA VÁM DÚM PÔTNOVA LÁNSA A OŠŤANE LŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBLUNE PŮVOJNÝ VZHĀD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

ONE - 1

EM

ON1506	ON2519	ON4528
ON4566	ON6024	ON6512
ON6591	ON7504	ON7521
ON8017	ON8033	ON8532

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODPOROVZDORNOSŤ: 150 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLORÁBNOSŤ NA SVETLE: 6, EN ISO 105-B02
STÁLORÁBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12
ŽŤADKOVANIE: 5, EN ISO 10945-2
OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
Cl.4+Cl.5B

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSAVÁČOM. NASLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANČIČKOU (NANOČIČKA) V ČISTEJ KÁDNEJ VODE.

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - RESKLO ALIBO OPERKLO.
VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠMI DÚHO DÚŠŤ.
NASLEDNE SA VÁM DÚM PÔTNOVA LÁNSA A OŠŤANE LŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBLUNE PŮVOJNÝ VZHĀD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

ERA - 1

EM

CSE82	CSE88	CSE86
CSE88	CSE10	CSE11
CSE12	CSE13	CSE14
CSE15	CSE16	CSE89

LED

ERA - 1

EM

CSE19	CSE25	CSE24
CSE34		

ZLOŽENIE:
VÁNA: 100% POLYESTER
220 g/m²
100 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 3 UNI EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 2 UNI EN ISO 12943-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-H1, CAL 18, 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODHŇU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ZAKRKO OČISTITE VLHKOU JERNOU NANOČISTOU NANOČISTOU V ČISTEJ KÁDNEJ VODE

PRI ZAKRKO ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVTE A VODU - SEDADLO AKEDU OPRANÉLO
VÁM NAVULNIE A BUDE SA VESER DUHO BUŠŤ
NASLEDNE SA VÁM OLNE PÔTAKOVLA LARSA A OSTATNE LÉ ZUJENÁ
ČALUNENIE NENACOBLOUNE PÔVOVKY VOPKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENSINOVÉ, AKAKOLOJNE A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

LED

XTREME - 2

EM

E9	E30	E46
E072	E79	E81
E84	E156	E159
E168	E282	

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:
VÁNA: 100% RECYCLED POLYESTER
310 g/m²
100 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 UNI EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 2 UNI EN ISO 12943-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5892 Ignition Source 5
EN 4532 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODHŇU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ZAKRKO OČISTITE VLHKOU JERNOU NANOČISTOU NANOČISTOU V ČISTEJ KÁDNEJ VODE

PRI ZAKRKO ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVTE A VODU - SEDADLO AKEDU OPRANÉLO
VÁM NAVULNIE A BUDE SA VESER DUHO BUŠŤ
NASLEDNE SA VÁM OLNE PÔTAKOVLA LARSA A OSTATNE LÉ ZUJENÁ
ČALUNENIE NENACOBLOUNE PÔVOVKY VOPKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENSINOVÉ, AKAKOLOJNE A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE ODOVATELA STOLJOKY A POŽADUJTE HO O ODOBRNÚ SPOLUPRÁCU

LED

ASPECT - 2

EM

ACT04	ACT05	ACT06
ACT07	ACT13	ACT15
ACT16	ACT18	ACT22
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29	ACT30	ACT31
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORELAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

ŽMLKOVANIE: 5 EN ISO 12946-1-2

OHŔOVDZDORNOSŤ: N 1021-1-2, BS 7176 Masburn Hazeln, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VÝSAVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VLAHROU
JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:
POŠŤTE ČLANKER, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESE DAKO ŽUŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINIA
ČALÚNENIE NEHODODROUNE POVOBY VONKAS
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROUNE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MČETE NEHAPRAVE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA SEDÁKOV A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU

LED

STYLE - 2

EM

AS1078	AS2033	AS4092
AS6025	AS8009	AS6037
AS6037	AS7030	AS6068
AS6062	AS8011	AS6099

LED

STYLE - 2

EM

AS4039	AS6063	AS8054
AS3034	AS3056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ŽMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12946-2

OHŔOVDZDORNOSŤ: EN 105-1-2, CAL TB 117, B3825 B1 3800-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VÝSAVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VLAHROU
JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:
POŠŤTE ČLANKER, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESE DAKO ŽUŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINIA
ČALÚNENIE NEHODODROUNE POVOBY VONKAS
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROUNE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MČETE NEHAPRAVE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA SEDÁKOV A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU



LED

MAGIC - 3

EM

 M00110	 M00800	 M024764
 M04104	 M00012	 M03383
 M03290	 M03006	 M03367
 M00746	 M76236	 M03352

LED

MAGIC - 3

EM

ZLOŽENIE: 68 % PU
32 % BAVILNA

VÁHA: 285 ± 10 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ: 500 000 CYKLOV MARTINDALE

STABILNOSŤ FARBY NA SVETLE: 14, M03 100-804

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 5863 Ignite Source 5
DIN 4102 EF
ODOLNOSŤ VOČI: VODA, MOČU A OLEJU
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRÍ BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBA:
PRÁVDEĽNE VYŠKÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VŮHKOU
JEDNOU HANDBOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRÍ LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVUJTE A VOČU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BIDE SA VESMI DŮHO SUŠÍ
NÁSLEDNE SA VÁM DŮH POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNE NE NADOBROUKE PŮVODNY VZKAD
NEPOUŽÍVATE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY
MŮŽETE NEENAVRATNE POŠKODÍŤ ČALÚNE

PRÍ ROZDRAHÁJŠOM NEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOULPRÁČU

LED

FAME - 3

EM

 FA00003	 FA00019	 FA00078
 FA00099	 FA01003	 FA01002
 FA03016	 FA04008	 FA04009
 FA05004	 FA06071	 FA06075

LED

FAME - 3

EM

 FA06123	 FA07016	 FA08025
 FA08145		

ZLOŽENIE: 95 % VLNA NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE


ZHŔADKOVANIE: EN ISO 12945-2

OHŔNOVZDORNOSŤ: BS 5863 Clm 3, EN 1021-1+2, CALT TB 117

PRÍ BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBA:
PRÁVDEĽNE VYŠKÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VŮHKOU
JEDNOU HANDBOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRÍ LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVUJTE A VOČU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BIDE SA VESMI DŮHO SUŠÍ
NÁSLEDNE SA VÁM DŮH POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNE NE NADOBROUKE PŮVODNY VZKAD
NEPOUŽÍVATE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY
MŮŽETE NEENAVRATNE POŠKODÍŤ ČALÚNE

PRÍ ROZDRAHÁJŠOM NEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOULPRÁČU





LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 83% VLNA, 17% POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODIEROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10463-2

OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE Vlhkou JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮŽO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVŤ VÝKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHODNATELNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CAPTURE - 4

IM

ZLOŽENIE: 88 % VLNA NOVÝ ZÉLAND, 12 % POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODIEROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10463-2

OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE Vlhkou JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮŽO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVŤ VÝKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHODNATELNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



SYNERGY - 4

SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY63

SY08

SY08

ZLÚČENIE:

85 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA:

100,000 CNYLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

4. EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

3. 4 EN ISO 105-B02

ZNEKADROVANIE:

EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽU:

PRÁVDEJNE VYŠÁVATE VYŠÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮHO SUŠIT
NÁSLEDNE SA VÁM DŮHO POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA
ČALÚNENIE NEVADROBUJE POVOVNÝ VZDRAH
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTŘEDKY
MŮŽETE NEVADRAŤNE POŠKODIT ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

YOREDALE - 4

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

UDA07

UDA07

ZLÚČENIE:

85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA:

100,000 CNYLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

4. EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

3. 4 EN ISO 105-B02

ZNEKADROVANIE:

EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽU:

PRÁVDEJNE VYŠÁVATE VYŠÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮHO SUŠIT
NÁSLEDNE SA VÁM DŮHO POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA
ČALÚNENIE NEVADROBUJE POVOVNÝ VZDRAH
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTŘEDKY
MŮŽETE NEVADRAŤNE POŠKODIT ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

16 / 17

